

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 13/08/2021**



Instalación de moldaje 2° cara, núcleo muros ejes W-T-U2, piso 2, etapa 4, coronamiento, sector coro, templo mayor.



Hormigonado de muro eje 6/Y-Y1, piso 1, Templo menor.



Curado por riego, muros ejes 6-13-14-L1-M-Y-Y1, piso 1, sector velatorios y templo menor



Avance armadura muro eje Y1/8-11, piso 1, templo menor.



Imprimación muro eje 17/C-Y1, nivel 2.



Instalación de membrana asfáltica muro eje 17/C-H1, nivel 2.

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**


**FOTOS AVANCE AL 13/08/2021**



Avance armadura viga eje R/4-5, cielo templo mayor.



Descimbre muro eje 6/Y-Y1, piso 1, Templo menor.



Instalación de moldaje 1° cara, viga eje R/4-5, cielo templo



Hormigonado de núcleo muros ejes W-T-U2, piso 2, etapa 4, coronamiento, sector coro, templo mayor.



Hormigonado de muro eje Y1/8-11, piso 1, Templo menor.



Instalación de Danodren en muro contra terreno eje 17/Y1-H1, nivel 2, sector rampa vehicular.