

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 03/09/2021**



Hormigonado muro eje X/P-Y1, piso 1, Templo menor.



Descimbre muro eje P//8, piso 1, Templo menor.



Instalación de moldaje 2º cara, muro eje 20/L-Y1, piso 1, Templo menor.



Avance malla refuerzo superior losa cielo piso 1, ejes H1-Y/6-16.



Instalación de moldaje en antepecho sector escalera al coro, piso 2, Templo mayor.



Avance armadura vigas eje J y K/16-17, sector rampa vehicular.

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 03/09/2021**



Avance armadura viga eje 17/G-K, refuerzo muro de contención contra terreno.



Hormigonado coronamiento muro eje 17/C-G, piso 1.



Limpieza de placas, losa cielo piso 1, ejes H1-Y/6-16.



Avance malla inferior losa cielo piso 1, sector velatorio 1y sacristía templo menor.



Hormigonado cadena de fundación eje 19a/N-Y1, piso 1, templo menor.



Descarachado y maillaje muro eje 17/J2-Y1, nivel subterráneo, sector rampa vehicular.