

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 10/09/2021



Instalación de moldaje 2º cara muro eje 7/L-Y1, piso 1, Templo menor.



Instalación de flexadren y geotextil en muro subterráneo ejes 5-A-12



Construcción de relleno compactado contra muros subterráneos ejes A-5-12, capa única.



Avance perforaciones en muros ejes R y T, para anclajes de vigas ejes A1 y B.



Avance armadura losa cielo piso 1, sector velatorio 1.



Avance malla inferior losa cielo piso 1 ejes 6-11/L-P, Templo menor.

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 10/09/2021



Instalación de moldaje 1° cara muro curvo eje 15a/Y4-13, piso 1, sector patio memorial.



Instalación de moldaje antepechos jardinera ejes 9-Y3-Y4, piso 1, sector rampa patio memorial.



Instalación de moldaje para zócalos de tabiques de bodegas, sector subterráneo.



Avance instalación de descargas de alcantarillado de baños públicos piso 1.



Descargar en obra de vigas metálicas principales ejes A1 y A2.



Vista general desde deslinde Sur oriente