

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 19/11/2021



Hormigonado de escalera N° 03, acceso templo mayor.



Colocación de membrana asfáltica en muro eje 17/K-Y1, piso 1.



Instalación de moldaje 2° cara, muro eje Q/5-16, piso 2, sector talleres.



Avance armadura viga eje 12/D-I, piso 2, sector patio talleres.



Avance carpintería metálica, confección de portón PM1.



Proceso de soldadura de tramos de cerchas ER04-ER05-ER06, viga A2.

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 19/11/2021



Instalación de cubodren para zanja drenante, sector deslinde nor-oriental.



Hormigonado de muro eje Q/5-16, piso 2, sector talleres.



Hormigonado de escalera N°01, tramo 02, sector ascensor.



Proceso de nivelación y soldadura de tramos de cerchas ER01-ER02, viga A1.



Relleno compactado (sin control), detrás de muro eje 17/Q-Y1, piso 1.



Instalación de envigado para muro invertido eje 19a/L-Y1, piso 1, templo menor.