

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 25/02/2022**



Instalación de moldaje muro eje J/13-16, piso 2, sector terraza descubierta.



Avance fabricación de paneles para cielo de madera del templo mayor.



Instalación de moldaje muro eje 6/H3-K, piso 2, etapa 2, sector casa parroquial.



Instalación de forros en canal aguas de lluvia, eje U2/1a-19a, templo mayor.



Montaje de ángulos de anclajes para estructura metálica secundaria, cielo templo mayor.



Descimbre muro eje L/5-9, etapa 4, campanario.

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 25/02/2022**



Instalación de moldaje viga eje H3/6-16, cielo piso 2, sector terraza descubierta.



Descimbre muro eje T1/5-18, etapa 4, campanario.



Instalación de panel Kover, cubierta templo mayor, sector acceso N°02.



Hormigonado de muro eje 6/H3-K, piso 2, etapa 2 coronamiento, sector casa parroquial.



Excavación para nivelación de terreno, jardín nor-oriente.



Avance armadura muro eje T1/5-18, etapa 5, campanario.