

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 13/05/2022**



Enlucido con yeso de muro eje W/T-U2, sector coro.



Pintura 2° mano, muro eje T1/6-18, patio descubierto piso 1.



Construcción muro de albañilería confinada, sector velatorio 1.



Descimbre losa alero eje U2/19a-T2.



Empaste muros sala de basura, subterráneo.



Instalación de moldaje en vigas sector altar, templo mayor.

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 13/05/2022**



Avance estructura metálica secundaria, ala poniente, cielo templo mayor.



Hormigonado muro eje 4/Q-B, etapa 2, sector capilla del Santísimo.



Avance montaje de forro con plancha metálica en estructura campanario.



Avance instalación cubierta, sector taller 6 y 7 y kitchenette.



Avance maquillaje fachada sur poniente, eje Y1/11a-13.



Hormigonado de losa alero eje U2/1a-19a.